

附件

长治市高新技术产业区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-090	2019-11-26	长治市	高新技术产业区	城北西街	山西山开昌盛电气有限公司	山西省长治市高新技术产业区回化路	治污设施不正常运行	现场检查时，发现企业刷胶干燥工序正在作业，配套的污染治理设施未运行，同时非法增设了一个废气排污口。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/2/3
SX-201915-091	2019-11-26	长治市	高新技术产业区	/	山西省长治市飞路汽车贸易有限公司	山西省长治市高新技术产业区捉马西大街	治污设施不正常运行	现场检查时，发现企业烤漆房正在进行作业，配套的废气治理设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/2/3
SX-201915-092	2019-11-26	长治市	高新技术产业区	/	长治市钜星锻压机设备制造有限公司	山西省长治市高新技术产业区太行北路	治污设施不正常运行	现场检查时，发现企业焊接工序正在运行，配套的两台焊烟收集净化器未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201915-093	2019-11-27	长治市	高新技术 产业区	翟店镇	长治市利 鸿科工贸 有限公司	山西省长 治市高新 技术产业 区翟店镇	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 锚固剂树脂生产工序未安装配套的污染治理设施；2. 企业露天焚烧废料，产生较大的烟尘和刺激性气味。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/2/3
SX-201915-094	2019-11-23	长治市	高新技 术产业 区	马厂镇	高新大道 工程施工 现场	山西省长 治市高新 技术产业 区马厂镇 李村	企业未按要 求落实运输 车辆管控措 施	现场检查时，该工地在重污染应急期间使用国IV车辆运输，且部分运输车辆未进行苫盖。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3
SX-201915-095	2019-11-21	长治市	高新技 术产业 区	/	长治市御 乾堂古典 家具有限 公司	山西省长 治市高新 技术产业 区小辛庄 村	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，发现企业未执行重污染天气应急响应黄色预警停止涉VOCs工序的措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3
SX-201915-096	2019-11-20	长治市	高新技 术产业 区	/	长治市祥 雨远见科 技有限公司	山西省长 治市城西 北路106号	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，发现企业未落实重污染天气黄色预警应急响应停产措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3