

附件

## 宝鸡市金台区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201915-042	2019-11-23	宝鸡市	金台区	金河镇	宝鸡西北煤炭物流园区内施工工地	宝鸡市金台区金河镇周家庄S212	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地未施工。但大部分裸露黄土未覆盖，施工道路未硬化，部分物料未完全覆盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3