

附件

渭南市大荔县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201915-062	2019-11-25	渭南市	大荔县	大荔运 动中心 西侧	大荔县运 动中心西 侧 202 省 道东西两 侧绿化施 工工地	渭南市大 荔县运动 中心西侧 202 省道东 西两侧	建筑工地未 落实“六个 百分百”要 求	现场检查时，大荔运动中心西侧 202 省道东西两侧绿化施工工地现场未采取围挡、洒水等措施，黄土堆露天堆存，未采取覆盖措施；物料车辆运输未采取苫盖措施，建筑工地未落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3