

附件

咸阳市旬邑县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201915-055	2019-11-22	咸阳市	旬邑县	张洪镇	旬邑县皇 楼沟煤矿	陕西省咸 阳市旬邑 县	未安装治污 设施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 该企业洗煤工序未安装除尘设施；2. 该企业17年初投产至今未通过环保“三同时”竣工验收。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201915-056	2019-11-29	咸阳市	旬邑县	张洪镇	张洪镇无名工地	陕西省咸阳市旬邑县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，发现该工地正在施工，未采用降尘措施，土堆露天堆放未苫盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3
SAX-201915-057	2019-11-28	咸阳市	旬邑县	太村镇	太村镇政府前五百米高架桥下	陕西省咸阳市旬邑县银百高速	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，未采取湿法作业，现场扬尘明显。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/2/3
SAX-201915-058	2019-11-23	咸阳市	旬邑县	城关街道办	咸阳旬邑鸿旭商品混凝土有限公司	陕西省咸阳市旬邑县阳光大道	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业正在生产，运输车辆出入厂区未冲洗。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3