

附件

沧州市沧县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-221	2019-12-05	沧州市	沧县	李天木乡	沧县东达塑业有限公司	沧州市沧县李天木乡皂坡村	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，废气治理设施（光氧催化+活性炭）临时开启，VOCs 在线监测设备未启动。根据生产记录，2019 年 6 月至今该企业一直在生产（除 7 月未满载运行），每日生产约 10 小时。该企业废气治理设施风机（电机功率为 22KW）、光氧催化+活性炭等设备用电接入的电表读数为 401.6（倍率为 30），约 12000kwh，运行时间约为 540 余小时，根据用电量发现该企业不正常使用废气治理设施。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/2