

附件

衡水市武邑县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-245	2019-12-05	衡水市	武邑县	/	河北比特动力技术有限公司综合楼项目	衡水市武邑县经济开发区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工，存在问题：1. 大面积沙石建筑物料未覆盖，场地积尘严重；2. 现场的筛砂机、混凝土搅拌机，均有使用迹象，易产生扬尘。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/2