

附件

廊坊市安次区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-129	2019-12-11	廊坊市	安次区	/	廊坊市安次区快速路S272(廊崔线)厚威商贸东侧施工工地	廊坊市安次区S272(廊崔线)厚威商贸东侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，未采用湿法作业，大面积裸土未采取扬尘抑制措施。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/2