

附件

廊坊市大厂回族自治县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-131	2019-12-11	廊坊市	大厂回族自治县	/	廊坊市大厂回族自治县河定路管道施工工地	廊坊市大厂回族自治县河定路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，大面积挖方堆土未进行覆盖，造成扬尘污染。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/2