

附件

廊坊市文安县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-123	2019-12-04	廊坊市	文安县	德归镇	大长田村桔杆 焚烧点	廊坊市文 安县德归 镇大长田 村	桔杆焚烧	现场检查发现，文安县德归镇大长田村露天焚烧桔杆，污染严重。	进一步调查核实，对露天焚烧桔杆、落叶、垃圾等问题，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-130	2019-12-04	廊坊市	文安县	/	宏义物流园内携程物流	廊坊市文安县G106(京广线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，宏义物流园内携程物流公司有一台小燃煤炉正在使用，燃煤产生的烟气直接排放至环境中。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/2
HB-201916-132	2019-12-04	廊坊市	文安县	/	芦阜庄小学旁边剪板加工厂	廊坊市文安县G106(京广线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该剪板加工厂正在生产，存在问题：两台小型燃煤炉正在使用，燃煤产生的烟气直接排放至环境中。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-149	2019-12-04	廊坊市	文安县	/	文安县 785 县道 宏鑫物 流旁边 砂土堆	廊坊市文 安县 785 县道	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查发现，文安县 785 县道宏鑫物流旁边砂土堆，露天堆放，未进行苫盖，也未采其他降尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-148	2019-12-05	廊坊市	文安县	左各庄镇	文安县 白杨村 板厂	廊坊市文 安县左各 庄镇白杨 村	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：物料转运车和料仓未采取苫盖措施，厂区地面积尘严重，工业粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-147	2019-12-14	廊坊市	文安县	/	文安县机床管委会徐屯村大北村处露天焚烧垃圾和树叶点	廊坊市文安县机床管委会徐屯村和大留镇北富华村交界处	焚烧垃圾或树叶	现场检查发现，文安县机床管委会徐屯村和大留镇北富华村交界处存在露天焚烧垃圾和树叶现象，污染严重。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2020/3/2
HB-201916-143	2019-12-04	廊坊市	文安县	/	文安县锯城五金制品厂	廊坊市文安县新镇	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：正在进行切割作业，未安装废气治理设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-141	2019-12-04	廊坊市	文安县	史各庄镇	文安县史各庄镇106国道岛川物流园黑加油站	廊坊市文安县史各庄镇106国道岛川物流园	黑加油站	现场检查发现，位于文安县史各庄镇106国道岛川物流园B区，有一间用蓝色彩钢板搭建的小屋，现场无人值守，通过窗户可见室内有加油枪、加油机、加油管线，能闻到明显的柴油气味，屋外暗沟中可见明显浮油。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/2