

附件

唐山迁安市督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------|
| HB-201916-091 | 2019-12-14 | 唐山市 | 迁安市 | 沙河驿镇 | 河北荣信 钢铁有限 公司 | 唐山迁安 市沙河驿 镇 | 未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 一号 1080 立方高炉未按要求停产；2. 二号烧结机未按要求停产，配套脱硝引风机、脱硫浆液循环泵均处于运行状态，中控数据显示二号烧结机脱硫设施进口氮氧化物浓度 104mg/m ³ ，烟气氧含量 16.6%；3. 二号烧结机在线监控设施被企业擅自切断电源，数采仪和分析仪均无数据显示；4. 白灰窑烟道有温度(30-40 摄氏度)，在线监控设施停用，无数据上传；5. 1 号竖炉在线监测设施停用，无数据上传。 | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/3/2 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|----------|
| HB-201916-094 | 2019-12-14 | 唐山市 | 迁安市 | 木厂口镇 | 唐山松汀 钢铁有限 公司 | 唐山迁安 市木厂口 镇西北 | 未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施 | 现场检查时，该企业正在生产，按照唐山市应急减排措施规定，预警期间该企业烧结机全部停产，180 石灰窑停产，4#480 石灰窑停产，6 号 1080 立方高炉停产。存在问题：1.6 号 1080 立方高炉处于焖炉状态；2.198 平米烧结机中控显示脱硝反应器内烟气温度为 208 度；3.6 号 1080 高炉、198 平米烧结机、2 号竖炉在线监控设施无数据。 | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/3/2 |