

附件

## 邢台市平乡县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-270	2019-12-10	邢台市	平乡县	/	润泽华府 住宅小区 (一期) 工程	邢台市平 乡县平安 路中段南 侧振兴街 西侧	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时,该工地未施工。存在问题: 1. 该工地炮雾机、喷淋设施、车辆冲洗 平台均不能正常开启; 2. 大面积裸土未 覆盖, 存在扬尘隐患。	进一步调查核实, 依据 《中华人民共和国大气 污染防治法》第一百一 十五条处罚, 严格落实“六 个百分之百”要求, 加强 工地扬尘控制。	2020/3/2