

附件

焦作市马村区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-281	2019-12-17	焦作市	马村区	马村街道	焦作鑫恒 重工机械 有限公司	焦作市马 村区解放 东路843号	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，有“一 厂一策”公示牌和2019年检测报告， 正在进行切割作业，但未使用焊烟收尘 设备。	依法立案查处，保持治污 设施正常使用。	2020/3/2