

附件

洛阳市新安县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-331	2019-12-04	洛阳市	新安县	东大钨钼 产业园	洛新产业 集聚区东 大钨钼产 业园 W3 地 块	洛阳市新 安县城关 产业集聚 区东大产 业园	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该工地正在施工，根据应 急管控要求，该工地应停止施工，其未 落实应急管控要求，且施工过程中未采取 降尘抑尘措施。	责令整改，依法查处，强 化管理，落实重污染天气 期间管控要求。	2020/3/2
HN-201916-318	2019-12-11	洛阳市	新安县	/	新安县城 北卧虎山 路新建道 路工程	洛阳市新 安县城关 镇陈湾村	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该工地正在施工，根据应 急管控要求，该工地应停止土石方作 业，禁止国四及以下重型载货车辆运 输，但该工地正在进行土石方作业，且 喷淋设施未使用未采用湿法作业。	责令整改，依法查处，强 化管理，落实重污染天气 期间管控要求。	2020/3/2