附件

三门峡市渑池县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-344	2019-12-11	三门峡市	渑池县	仰韶镇	东方希望(三门峡)铝业有限公司	三门峡市渑池县 S247	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，三门峡市启动橙色预警，该企业未执行应急预案中的车辆管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HN-201916-343	2019-12-14	三门峡市	渑池县	洪阳镇	渑池县丰顺耐火材料有限公司	三门峡市渑池县洪阳镇	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，三门峡市发布重污染天气橙色预警，该企业未停产，未执行应急预案要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-348	2019-12-14	三门峡市	渑池县	洪阳镇	渑池县宏泰耐火材料有限公司	三门峡市渑池县洪阳镇	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，三门峡市启动重污染天气橙色预警，该企业存在喷漆作业、电气焊作业、露天渣土未覆盖等环境污染问题，未严格落实企业应急预案中的减排措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HN-201916-349	2019-12-04	三门峡市	渑池县	城关镇	渑池县桦铭加油站	三门峡市渑池县城关镇高店村	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站一次回收和二次回收设备未正常使用，加油回气泵未运行，检测阀门未关闭。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/2
HN-201916-347	2019-12-13	三门峡市	渑池县	张村镇	三门峡义翔铝业有限公司	三门峡市渑池县	拒绝检查	该企业拒绝接受检查。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十八条查处。	2020/3/2