

附件

三门峡市陕州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN- 201916- 350	2019-12- 07	三门峡 市	陕州区	禹王路 街道	河南鸿美 铝业有限 公司	三门峡市陕 州区摩云路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，发现两辆国四重型运输车辆正在运输，该企业未按要求落实运输车辆管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HN- 201916- 352	2019-12- 04	三门峡 市	陕州区	原店镇	三门峡国 华冶金材 料有限公 司	三门峡市陕 州区原店镇 寨根村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：破碎工艺扬尘未密闭收集，地面粉尘痕迹明显，车间生产过程中门窗打开，无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN- 201916- 341	2019-12- 10	三门峡 市	陕州区	观音堂镇	三门峡昊 昱化工有 限公司	三门峡市陕 州区	其他涉气环 境问题	现场检查时，企业现场五条生产线，其中停产一条生产线涉及六台反应釜，符合重污染天气应急响应要求；但企业环评批复核准企业生产四条生产线二十四个主反应釜，现场实际有五条生产线，三十个主反应釜，与环评批建不符。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/2
HN- 201916- 345	2019-12- 09	三门峡 市	陕州区	/	三门峡天 昊干燥工 程有限公 司	三门峡市陕 州区陕州大 道辅路	清单内企业 未制定企业 重污染天气 应急预案（即 “一厂一策” 实施方案）	现场检查时，该企业正在生产，未提供重污染天气应急预案，打磨焊接工序涉及废气排放。	责令整改，依法查处，编制企业重污染天气应急预案。	2020/3/2
HN- 201916- 353	2019-12- 10	三门峡 市	陕州区	观音堂镇	三门峡中 达化工有 限公司	三门峡市陕 州区泰合路	企业未按要 求落实运输 车辆管控措 施	现场检查时，企业厂区内有国四运输车辆在货物装运作业，企业未按要求落实运输车辆管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HN- 201916- 351	2019-12- 11	三门峡 市	陕州区	大营镇	豫苑小区 施工工地	三门峡市陕 州区翡翠丽 池西侧	拒绝检查	现场检查时，企业拒绝检查，并且未落实重污染天气应急响应要求，土石方作业正在进行，物料未苫盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十八条查处。	2020/3/2