

附件

## 郑州新密市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-057	2019-12-07	郑州市	新密市	米村镇	新密市润盈加油站	郑州市新密市	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时,该加油站正在营业,油气回收设备未运行,阀门处于关闭状态。	依法立案查处,按要求安装油气回收装置,保持装置正常运行。	2020/3/2
HN-201916-051	2019-12-10	郑州市	新密市	白寨镇	渣土车(豫A3259Z)	郑州市新密市白寨镇翠微路	渣土车覆盖不完全	现场检查时,在白寨镇翠微路上发现一辆渣土车(豫A3259Z)运送渣土时未覆盖,尘土飞扬。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2020/3/2
HN-201916-059	2019-12-04	郑州市	新密市	平陌镇	渣土运输车(豫ANZ929)	郑州市新密市S232道路	渣土车覆盖不完全	现场检查时,发现S232道路往平陌镇方向路段一辆渣土运输车(豫ANZ929)运输渣土时未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201916-101	2019-12-07	郑州市	新密市	米村镇	郑州德高 印务有限 公司	郑州市新 密市	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，未按重 污染天气应急管控要求停产印刷工序。	责令整改，依法查处，强 化管理，落实重污染天气 期间管控要求。	2020/3/2