

附件

郑州新郑市督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---|----------|
| HN-201916-049 | 2019-12-07 | 郑州市 | 新郑市 | 薛店镇 | 胡美防水涂料加工场 | 郑州市新郑市薛店镇 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产，防水涂料混合加工工序生产时未开启废气处理设施。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2020/3/2 |
| HN-201916-072 | 2019-12-15 | 郑州市 | 新郑市 | 郭店镇 | 睿通物流内部加油站 | 郑州市新郑市郭店镇 | 黑加油站 | 现场检查时，该加油站点正在营业，未能提供任何证照。 | 进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。 | 2020/3/2 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|---------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| HN-201916-126 | 2019-12-11 | 郑州市 | 新郑市 | 龙湖镇 | 苏喜财黑 加油站 | 郑州市新 郑市梅山 路 | 黑加油站 | 现场检查时，在龙湖镇小桥村发现一个黑加油站，经营者姓名：苏喜财。 | 进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。 | 2020/3/2 |
| HN-201916-044 | 2019-12-07 | 郑州市 | 新郑市 | 薛店镇 | 张学强粉 剂肥料加 工场 | 郑州市新 郑市 S102 道路 | 未安装治污 设施 | 现场检查时，该企业正在生产，粉剂肥料混合工序未配套建设废气治理设施，产生大量粉尘。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2020/3/2 |
| HN-201916-083 | 2019-12-14 | 郑州市 | 新郑市 | 和庄镇 | 郑州新航 混凝土有 限公司 | 郑州市新 郑市解放 南路与新 村大道交 叉口东南 角 100 米路 东 | 未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施 | 现场检查时，该企业未生产，通过查阅企业视频监控系统，发现该企业 12 月 1 日仍在生产，未按企业应急预案中重污染天气橙色预警响应要求停产。 | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/3/2 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|----------|
| HN-201916-078 | 2019-12-06 | 郑州市 | 新郑市 | 郭店镇 | 郑州亚华 电缆有限 公司 | 郑州市新 郑市 S102 道路 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，该公司正在生产，挤塑工 序生产时未开启配套的废气处理设施。 | 含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《中华人 民共和国大气污染防治 法》第一百零八条，立案 处罚。 | 2020/3/2 |
| HN-201916-060 | 2019-12-05 | 郑州市 | 新郑市 | 新区 管委会 | 中铁集团 承建正弘 新城 1 号 院工程项 目 | 郑州市新 郑市 | 企业未按要 求落实运输 车辆管控措 施 | 现场检查时，发现该项目工地使用国三 重型载货汽车（豫 AB8236）正在进行物 料运输，未落实重污染天气橙色预警管 控要求。 | 责令整改，依法查处，强 化管理，落实重污染天气 期间管控要求。 | 2020/3/2 |