

附件

滨州市滨城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201916-113	2019-12-15	滨州市	滨城区	市中街道	黄河浮桥 以北无名 渣土堆放 点	滨州市滨城 区 S803(南 外环路)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,在黄河浮桥往北路段 1.5 公里处西侧,发现有大量土堆未苫盖, 也未采取其他扬尘抑制措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条,立案处 罚。	2020/3/2