

附件

滨州市惠民县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201916-107	2019-12-06	滨州市	惠民县	何坊街道	山东嘉洁塑业有限公司	滨州市惠民县 S247(滨惠大道)	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业正在生产,共有注塑机 36 台,存在问题: 厂房安装排风扇共计 3 台,生产时一台风扇开启,部分废气直接通过排气扇排放,未能通过集气罩进行废气收集处理。	进一步调查核实,依法整改。	2020/3/2