

附件

德州市陵城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201916-085	2019-12-14	德州市	陵城区	/	德州市隔津桥南侧中石化加油站西侧沙土堆场	德州市陵城区G104(南环西路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，发现德州市隔津桥南侧中石化加油站西侧，有大量土堆露天堆放，没有苫盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/2
SD-201916-078	2019-12-16	德州市	陵城区	/	德州市陵城区宝鸿停车场	德州市陵城区经济开发区紫云路西首路南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现德州市陵城区宝鸿停车场内有沙堆露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201916-084	2019-12-12	德州市	陵城区	安德街道	山东建通 土工材料 有限公司	德州市陵 城区安德 街道办事处 武佑街 中段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，活性炭 积灰严重，且覆盖面积不足。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《中华人 民共和国大气污染防治 法》第一百零八条，立案 处罚。	2020/3/2
SD-201916-083	2019-12-17	德州市	陵城区	/	山东双一 科技股份 有限公司 陵县分公 司	德州市陵 城区经济 开发区聚 贤路北侧	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，在重污 染天气橙色预警期间，未采取相应应急 响应措施。	责令整改，依法查处，强 化管理，落实重污染天气 期间管控要求。	2020/3/2
SD-201916-086	2019-12-13	德州市	陵城区	/	山东欣旺 环保科技 有限公司	德州市陵城 区 G104(南 环西路)	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，发现该企业在 8 日、9 日 重污染天气应急响应期间，淋膜工序有 领料单和成品入库单，未严格落实企业 应急预案中的减排措施。从国家电网查 询到的此期间的用电量也显示企业在此 期间正常生产。	责令整改，依法查处，强 化管理，落实重污染天气 期间管控要求。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201916-087	2019-12-13	德州市	陵城区	安德街道	淄博旭航工贸有限公司陵城区分公司	德州市陵城区 G104(南环西路)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，根据 12 月 8-11 日橙色预警期间要求，1 号、2 号和 5 号三台丝网印刷生产线应停产，调取领料单和用电记录，发现企业未按要求停产。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2