

附件

德州市庆云县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201916-081	2019-12-17	德州市	庆云县	/	山东鑫凯歌涂装科技有限公司	德州市庆云县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业车间正常生产，存在问题：1. 酸洗工序酸洗池未进行密闭，无废气集气罩，碱水喷淋设施管道已破损脱落；2. 下水道出现油污跑冒滴漏现象，污水处理设施无加药设施；3. 未进行环保验收，车间擅自投入生产。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/2