

附件

## 运城市临猗县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201916-172	2019-12-14	运城市	临猗县	孙吉镇	临猗县孙吉国标加油站	运城市临猗县小风线	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在营业，有三把汽油加油枪，其中一把未安装二级油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/2