

附件

运城市万荣县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201916-194	2019-12-15	运城市	万荣县	皇甫乡	万荣县皇甫乡乌苏村垃圾场	运城市万荣县宝鼎北路	焚烧垃圾或树叶	现场检查时,发现乌苏村垃圾场正在焚烧垃圾,产生浓烟。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2020/3/2
SX-201916-197	2019-12-15	运城市	万荣县	解店镇	万荣县西村万利搅拌站	运城市万荣县S233(台运线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场核查时,该企业未生产,发现有大量物料露天堆放未苫盖,存在扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/2