附件

天津市西青区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201916-079	2019-12-08	天津市	西青区	杨柳青镇		天津市西 青区浴杨 道	典 他 涉 气 坏 接 词 颐	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1. 注塑机作业时产生的废气收集效果不佳,部分集气罩太小; 2. 环评显示注塑机 10 台,车间实际有 18 台; 3. 环评显示粉碎机 2 台,车间实际有 4 台。	进一步调查核实,依法整	2020/3/2
ТЈ-201916-047	2019-12-11	天津市	西青区	子 年	金创 (天 津) 人防 设备有限 公司	天津市西青区朝阳 路	共 他 <i>迈</i> 气 环 培问斯	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1.该企业喷漆房未密封,无法达到环保要求; 2.该企业固体废物贮存间只有支柱,无挡板围栏,无分类,建设不规范。	 讲一先调杏核空 依注慗	2020/3/2
TJ-201916-084	2019-12-07	天津市	西青区	杨柳青镇	(天津)	天津市西 青区浴杨 道88号	治污 设 施 个	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:企业未开启环保设施。	依法立案查处,保持治污 设施正常使用。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201916-001	2019-12-09	天津市	西青区	西青 开发区		青区赛达	落实扬尘治	现场检查时,企业在重污染天气应急管控期间,存在问题:料场原料大面积裸露,未覆盖超过500㎡。		2020/3/2
TJ-201916-025	2019-12-13	天津市	西青区	辛口镇	天津富松 聚兴汽车 零部件有 限公司	天津市西 青区朝阳 路	治污设施不 正常运行	现在检查时,该企业正在生产,存在问题:多台注塑机和两台塑料粉碎机的收气装置都存在风力不够的问题,未起到收集作用。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/2
TJ-201916-019	2019-12-10	天津市	西青区	大寺镇	天津贺鑫 纸制品有 限公司	天津市西 青区兴华 十支路 24 号	治污设施不	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1. 该企业 2007 年建成,一直未办理环评手续,2018 补做了现状评估,要求裱糊和覆膜工艺上加装废气处理设施。现场检查发现裱糊工序的废气收集管道不密封,废气从旁路直接进入大气,设施周围完全被厂区垃圾堵塞,无法进入检查设施能否运行; 2. 该企业在管控清单内,但"一厂一策"公示牌中预警级别、级数和时间均和本次预警要求不符。	依法立案查处,保持治污	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201916-081	2019-12-09	天津市	西青区	大卷子工业园	纸业有限	天津市西青区精武镇工业区	1位 11/1 末 74/1 里	题: 1. 仕橙色顶警期间,有国四年辆进 中厂区 . 2 应刍预家编制的车辆运输减	责令整改,依法查处,强 化管理,落实重污染天气	
TJ-201916-086	2019-12-08	天津市	西青区	张家窝镇	天津市高 洁卫生用 品有限公 司		求落实运输	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 在橙色预警期间,现场有国四车辆进出运货,不符合应急预案提出的要求。		
TJ-201916-020	2019-12-14	天津市	西青区	杨柳青镇	天津市凯 龙机电设 备有限公 司	天津市西 青区西青 道8号	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1. 该企业所有涉气设备的废气收集装置都无法开启,不能正常使用。2. 该企业环评批复中要求火焰式切割机要有集气罩收集,但在现场检查时,该企业未安装集气罩。	改肔止常使用。	2020/3/2

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201916-030	2019-12-04	天津市	西青区	杨柳青镇	天津市泰 正机械设 备安装有 限公司	天津市西青区杨柳青东桑园	上业粉尘尤 组织排放 	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1.企业烟尘处理设备未完全收集; 2.企业 2018 年安装的烟尘处理设备一直未验收; 3.未能提供有组织排放口2018 年、2019 年检测报告。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/2
TJ-201916-039	2019-12-07	天津市	西青区	中北镇	天津市西 凯塑料制 品有限公 司		 近期生产负 点小王预室	现场检查时,发现该企业环评报告中生产量为600吨/年,共有24台注塑设备。根据企业提供的近期申报排污许可的材料,企业近三年的实际产量为79吨、80吨、101吨。重污染天气预案中,企业按全部24台设备部分停产,达不到实际减排效果。	化管理,落实重污染天气	
TJ-201916-027	2019-12-06	天津市	西青区	中北镇	天津市西 青区顺达 汽车修理 厂	大津市西	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1.该修理厂一间喷漆房正在作业,未安装治污设施,废气直排; 2.危废贮存间设置不规范,危废未按照规定纳入贮存间,随意堆放。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201916-026	2019-12-08	天津市	西青区		天津市依 依卫生用 品有限公 司	天津市西青区丰泽 道22号	工业粉尘无 组织排放	现场检查时,该企业未生产,存在问题: 1.粉尘收集设备密封不严,工业粉尘无 组织排放;2.固体废物存放不规范。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/2
TJ-201916-071	2019-12-05	天津市	西青区	经济技术 开发区		天津市西青区兴华四支路8号	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1. 丝印设备废气收集设施未运行; 2. 根据 2019 年 11 月 28 日企业提供的燃气锅炉自行检测报告数据,锅炉排放的氮氧化物值为 233mg/m³,超出天津市地标规定值。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/2
TJ-201916-021	2019-12-04	天津市	西青区		混凝土搅	天 津 市 西 青 区 于 成 路西侧南 1 号		现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1.喷淋设施未开启; 2.厂内发现一台加油设备; 3.厂内随意堆放若干油桶,未设置危废贮存间,未按照要求进行处置; 4.无法提供 2019 年检测报告。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取	

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-201916-023	2019-12-13	天津市	西青区	辛口镇	块十新乐		落实"六个百	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:现场调取录像发现,进出场混凝土车辆未按要求进行冲洗。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实"六个百分之百"要求,加强工地扬尘控制。	2020/3/2
TJ-201916-052	2019-12-04	天津市	西青区	杨柳 青帽	兴达物流 ^{园加油占}	天津市西青区 S245(武静线)杨柳青电厂对面西侧门	流动加油罐	现场检查时,存在问题:有两辆流动罐车,具备加油能力。	进一步调查核实,确属经营性黑加油站的,依法取缔。	l .