

附件

唐山市丰南区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-086	2019-12-29	唐山市	丰南区	/	唐山市丰南区耐磨铸件厂	唐山市丰南区黄各庄	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该厂正在生产，大量的机械配件露天进行喷漆作业，未安装污染治理设施，VOCs 无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/15
HB-201917-087	2019-12-29	唐山市	丰南区	丰南镇	唐山彩山硼酸有限公司	唐山市丰南区 205 国道交通局东 800 米	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司已停产，存在问题：1. 在设备拆除、拆解过程中未采取任何的抑尘措施，作业过程中粉尘无组织排放严重；2. 物料堆未进行苫盖，有二次扬尘的产生。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201917-088	2019-12-29	唐山市	丰南区	丰南镇	唐山市丰南区迈瑞机械铸造有限公司	唐山市丰南区205国道交通路北行500米路东	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 莫来砂筛分工段无污染治理设施，筛分期间粉尘无组织排放明显；2. 焊接工段焊烟未经收集处理，无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15