

附件

## 邢台市柏乡县督办问题清单

| 编号            | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称         | 污染源<br>地址        | 问题类型             | 现场问题情况详述                                                                                                                                                  | 整改要求                          | 完成时限      |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| HB-201918-431 | 2020-01-03 | 邢台市 | 柏乡县 | 西汪镇        | 邢台柏乡县宇恒玻璃纤维制品有限公司 | 邢台市柏乡县赵辛线        | 其他涉气环境问题         | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题:1. 筛选工序厂房里外地面均存在较多积尘，显示生产时该厂房的门未关闭，存在跑冒现象；2. 该企业于2019年5月2日通过竣工环保验收后，又于2019年7月对环保设施进行了升级改造，现场无法提供此次升级改造的相关环保手续；3. 在线监测系统已安装但未联网，且管道未安装。 | 进一步调查核实，依法整改。                 | 2020/3/22 |
| HB-201918-432 | 2020-01-03 | 邢台市 | 柏乡县 | /          | 河北伟耀特种玻璃有限公司      | 邢台市柏乡县工兴街东侧贸易路南侧 | 企业未按要求落实运输车辆管控措施 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题:1. 在2019年12月28日红色预警期间，该企业仍使用国四及以下重型载货车辆(冀ES1281)进行货物运输；2. 该企业“一厂一策”公示牌未及时更新，显示公示时间为12月25日(红色预警)；3. 渣土堆苫盖不完全，存在扬尘污染隐患。                  | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/3/22 |