

附件

安阳市汤阴县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|----------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------------------|-----------|
| HN-201917-109 | 2019-12-27 | 安阳市 | 汤阴县 | 韩庄乡 | 河南亚新 钢铁集团 有限公司 | 安阳市汤阴 县 G107(京 深线) | 企业未按要求落实运输车辆管控措施 | 现场检查时,该企业正在生产,发现两个问题:1.在该企业内发现一辆国四的重型半挂牵引车(豫EHJ988)正在运输,该企业未按要求落实运输车辆管控措施;2.按照河南省于2019年12月25日下发《关于在红色预警期间实施特别管控措施的通知》,要求亚新钢铁公司从12月26日0时至31日24时,日均在线排放总量不能超过0.26吨,经在安阳市生态环境局汤阴分局调取该企业12月26日在线监控数据显示当日排放总量为0.26689吨,该公司未落实特别管控措施。 | 责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/3/15 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---------------|------------|-----|-----|------------|-------------|-----------|------------------|--|-------------------------------|-----------|
| HN-201917-110 | 2019-12-27 | 安阳市 | 汤阴县 | / | 安阳市景晟科技有限公司 | 安阳市汤阴县光明路 | 企业未按要求落实运输车辆管控措施 | 现场检查时，该企业未生产，查询该企业车辆运输登记台账发现两辆国四重型半挂牵引车（皖LB1852、皖LA9333为），该企业未按要求落实运输车辆管控措施。 | 责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。 | 2020/3/15 |