

附件

济南市槐荫区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-013	2019-12-28	济南市	槐荫区	/	济南众诚花纸有限责任公司	济南市槐荫区美里工业园二街	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业三条印刷生产线正在生产，污染防治设施未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15
SD-201917-014	2019-12-18	济南市	槐荫区	/	济南科建利新工贸有限公司	济南市槐荫区美里湖工业园三街9号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，生产期间粉尘收集设施未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-015	2019-12-28	济南市	槐荫区	/	河王村无名印刷厂	济南市槐荫区济充公路	未安装治污设施	现场检查时,该作坊正在作业。企业无任何手续,未安装污染治理设施。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2020/3/15
SD-201917-016	2019-12-30	济南市	槐荫区	/	济南鑫金龙机械有限公司	济南市槐荫区美里北路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该公司正在生产,企业二层阁楼工人正在喷漆作业,未安装污染治理设施,有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2020/3/15
SD-201917-017	2019-12-18	济南市	槐荫区	/	济南市鹏辉祥涂装有限公司	济南市槐荫区美里工业园三街 15 号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在进行喷漆作业期间,喷漆房门未关闭,收集效果不能达到要求,车间内有明显异味。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-018	2019-12-28	济南市	槐荫区	美里湖 街道	济南鑫宝 汽车配件 有限公司	济南市槐 荫区美里 工业园二 街	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，焊接工 序烟气未经有效收集，一名工人在收集 罩外侧作业。企业环评报告批复为五台 焊机，实际建设七台焊机，存在批建不 符问题。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2020/3/15
SD-201917-019	2019-12-30	济南市	槐荫区	美里湖 街道	济南隆鑫 门窗设备 有限公司	济南市槐 荫区美里 北路	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，该企业正在生产，厂区东 侧有燃煤取暖炉一个、蜂窝煤炉 2 个正 在使用。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	2020/3/15