

附件

济南市莱芜区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-022	2019-12-22	济南市	莱芜区	口镇	山东大众机械制造有限公司	济南市莱芜区固德东路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 落砂、电焊、水性涂装工序正在生产，其配套的污染治理设施未运行；2. 该公司重污染天气预案与政府预案不一致；3. 废砂渣土露天堆放未覆盖。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15
SD-201917-023	2019-12-22	济南市	莱芜区	口镇	莱芜市昊金机械制造有限公司	济南市莱芜区固德东路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业抛丸车间和机加工车间正在生产，存在问题：1. 抛丸车间治理设施未使用配套的布袋除尘器，配套水膜除尘器设备内已无循环水，设备不正常运行；2. 企业制定的预警措施和政府制定的预警措施不一致，政府预案要求停产，企业制定的公示牌是停两台电炉。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-024	2019-12-22	济南市	莱芜区	口镇	莱芜市金镶玉工贸有限公司	济南市莱芜区 S242	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该公司制袋工序正在生产，配套的废气污染治理设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15
SD-201917-031	2019-12-18	济南市	莱芜区	杨庄镇	山东舜邦新能源设备有限公司	济南市莱芜区 S244	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 车间有两套喷涂设备未使用，内有涂料，车间地面有喷涂痕迹，与环评批复不一致；2. 喷涂设备未安装收集治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/15
SD-201917-032	2019-12-23	济南市	莱芜区	口镇	山东连云装配式建筑科技有限公司	济南市莱芜区汶河路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业自行搅拌的水泥正在生产预制构件。存在问题：1. 企业未制定重污染天气预警“一厂一策”实施方案；2. 料厂未进行封闭，厂区东侧两个储存仓库未安装喷淋抑尘装置；3. 有一台天然气锅炉未取得环评批复，现场正在使用。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-033	2019-12-23	济南市	莱芜区	口镇	山东汶河新材料有限公司	济南市莱芜区汶河路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时,该企业按预警要求进行限产。存在问题:未严格落实重型载货运输车辆管控要求,厂区内有国四排放车辆入厂运输。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
SD-201917-038	2019-12-23	济南市	莱芜区	雪野镇	山东成林木业有限公司	济南市莱芜区	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.该厂“一企一策”公示牌显示预警期间停产项目与政府应急措施不一致;2.三个喷漆车间停产,木作车间雕刻机正在生产,雕刻机无粉尘收集处理设施。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15