

附件

济宁市汶上县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-120	2019-12-28	济宁市	汶上县	白石镇	汶上县天盛石材制品厂	济宁市汶上县白石镇房庄村南200米	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 车间内切割装备正在运行，设备上放有未完成的产品，但粉尘收集处理设施未开启；2. 厂区内有国四车辆(苏GH3967)正在运输；3. 未制定“一厂一策”公示牌。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/15