

附件

淄博市博山区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-127	2019-12-24	淄博市	博山区	城西街道	博山区沿 河西路 77 号露天焚 烧垃圾点	淄博市博 山区沿河 西路	焚烧垃圾或 树叶	现场检查时，发现博山区沿河西路 77 号建筑工地前有居民在露天焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2020/3/15
SD-201917-128	2019-12-26	淄博市	博山区	源泉镇	山东巨盛 玻璃有限 公司	淄博市博 山区源泉 镇南庄村	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，玻璃熔窑烟气二氧化硫环评批复量为 1.942 吨/年，根据在线监测数据统计二氧化硫实际排放浓度（排放量）约为 40 毫克/立方米（8.76 吨/年），实际排放量超过环评批复量 3.5 倍，项目验收监测时二氧化硫浓度仅为 3 毫克/立方米，远低于实际排放浓度（40 毫克/立方米）	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-129	2019-12-26	淄博市	博山区	源泉镇	淄博治德 轻工制品 有限公司	淄博市博 山区源泉 镇岱西村	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 项目环评明确玻璃熔窑燃料为天然气（54 万立方米/年）、煤炭（6850 吨/年），项目实际使用天然气量、煤炭量分别为 36.5 万立方米/年、9000 吨/年，企业实际大量使用煤炭减少天然气用量；2. 查阅 2019 年度煤炭使用量台账，每 12 个小时煤炭使用量在 13-15 吨，重污染橙色预警以来企业煤炭使用量仍维持在 13-15 吨每 12 小时，重污染橙色预警期间企业没有减少污染物排放；3. 制瓶车间采用二段式煤气发生炉煤气及天然气混合燃料，制瓶废气直排，肉眼可见黑烟。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15