

附件

淄博市高青县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-130	2019-12-28	淄博市	高青县	木李镇	高青县耀 硕木业有 限公司	淄博市高 青县	未安装治污 设施	现场检查时，该企业未生产，环评和验收要求加工粉尘经收集由布袋除尘处理，实际企业加工粉尘收集后排入粉仓，未见除尘器。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/15
SD-201917-131	2019-12-28	淄博市	高青县	木李镇	高青兴达 木材加工 点	淄博市高 青县	未安装治污 设施	现场检查时，该企业未生产，环评及验收文件中要求工艺粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放，实际收集后直接排放至一个粉仓，且粉仓密闭不严，存在粉尘无组织排放现象。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/15