

附件

淄博市临淄区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-141	2019-12-31	淄博市	临淄区	辛店街道	淄博环拓 化工有限公司	淄博市临淄 区乙烯南路	未安装治污 设施	现场检查时，该企业北厂一座加热窑炉正常运行，碱锅上部未采取密闭措施，加热废气无组织排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/15
SD-201917-142	2019-12-29	淄博市	临淄区	辛店街道	淄博骏昌 化工设备 有限公司	淄博市临淄 区 乙 烯 路 199-7	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产，车间内探伤室外摆放有一台油漆未干的容器，未建设喷漆废气治理设施，喷漆工艺未获得环评审批。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/15
SD-201917-143	2019-12-31	淄博市	临淄区	辛店街道	渣土运输 车（鲁 GY1N96）	淄博市临淄 区 乙 烯 路 （小武社区 居 委 会 南 面，华能热 电厂北面）	渣土车覆盖 不完全	现场检查时，在小武社区居委会南面，发现有挖掘机正在进行掘土作业，渣土运输车（鲁 GY1N96）在装载完成后，未覆盖即上路行驶。	依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-144	2019-12-20	淄博市	临淄区	凤凰镇	淄博市临淄育新实业有限公司	淄博市临淄区 S227	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，车间内有加气砌块正运输至静养室，车间内烟气明显，且增养釜内有成品正在出料，烟气明显，企业未严格落实企业应急预案中的停产要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
SD-201917-145	2019-12-25	淄博市	临淄区	金山镇	临淄区翔晖路东侧无名物料堆场	淄博市临淄区金山镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，在临淄区翔晖路东侧无名物料堆场，发现有大量砂石露天堆放，苫盖不完全。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15
SD-201917-146	2019-12-24	淄博市	临淄区	金山镇	淄博天工建材有限公司	淄博市临淄区金山镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，发现东侧厂界石灰石堆场露天堆放物料，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15