

附件

淄博市淄川区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-160	2019-12-18	淄博市	淄川区	昆仑镇	淄博绘美数码图文制作有限公司	淄博市淄川区昆仑镇光正复合材料院内	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 喷绘机、写真机的废气经管道收集后未经处理，直接外排；2. UV 打印机废气未收集直接排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/15
SD-201917-161	2019-12-26	淄博市	淄川区	昆仑镇	淄博淄川晶焱机械型材厂	淄博市淄川区昆仑镇车峪口村	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业喷塑工序正正生产，未严格落实企业应急预案中的停产要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15
SD-201917-162	2019-12-20	淄博市	淄川区	开发区	淄博辰昊药用包装材料有限公司	淄博市淄川区星辰路7号	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业两台涂布机正在生产，未严格落实企业应急预案中的涂布机开一停一的要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201917-164	2019-12-21	淄博市	淄川区	罗村镇	罗村镇小吊桥村西南煤矿矸石堆场	淄博市淄川区罗村镇小吊桥村西南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该堆场未生产，露天堆放大量物料，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15
SD-201917-165	2019-12-19	淄博市	淄川区	昆仑镇	山东淄昆高温材料有限公司	淄博市淄川区昆仑镇 S326(晟地路)181号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，厂区内存在露天堆放物料，未苫盖，面积约 40 平方米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/15