

附件

晋城市泽州县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201918-210	2020-01-02	晋城市	泽州 县	北石店 镇	泽州县北 石店镇大 张村碎石 加工点	晋城市泽 州县康乐 街	未 安 装 治 污 设施	现场检查时，该加工点正在生产，未 安装污染防治设施。	按要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	2020/3/22
SX-201918-211	2020-01-12	晋城市	泽州 县	巴公镇	山西志海 宝业阀门 设备有限 公司	晋城市泽 州县南牛 线	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，发现该企业焊接工艺正 在运行，未开启配备焊烟净化器。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201918-212	2020-01-08	晋城市	泽州 县	金村镇	泽州县金 村镇途腾 汽修部	晋城市泽 州县 G207 道路(旧)	排污口不规 范	现场检查时，该企业正在生产，喷漆房配备 VOCs 污染防治设施，但废气排放口高度设置于屋顶高度不足一米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2020/3/22
SX-201918-213	2020-01-08	晋城市	泽州 县	金村镇	泽州县金 村镇霍秀 村锦源汽 修厂	晋城市泽 州县 G207 道路(旧)	排污口不规 范	现场检查时，该企业正在生产，存在问题:1. 汽车打磨工序无收集粉尘设施；2. 喷漆房安装有 VOCs 治理设施，但排污口设置高度未达到排放要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2020/3/22
SX-201918-214	2020-01-06	晋城市	泽州 县	金村镇	泽州县大 飞汽车修 理门市部	晋城市泽 州县 G207 道路(旧)	排污口不规 范	现场检查时，该企业正在生产，烟囱高度不足 15 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2020/3/22
SX-201918-215	2020-01-14	晋城市	泽州 县	金村镇	晋城市鑫 奥华物资 有限公司	晋城市泽 州县	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，铲车正在作业，未按重污染天气橙色预警响应要求停产。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-201918-216	2020-01-12	晋城市	泽州 县	巴公镇	山西兰花 包装制品 有限公司	晋城市泽 州县南牛 线	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，发现该企业未落实重污 染天气橙色应急管控措施停止印刷工 序的要求。	责令整改，依法查处，强 化管理，落实重污染天气 期间管控要求。	2020/3/22
SX-201918-217	2020-01-12	晋城市	泽州 县	巴公镇	泽州县达 江商贸有 限公司	晋城市泽 州县 S5503(晋 城绕城高 速)	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，发现该企业未落实重污 染天气应急管控措施停产要求。	责令整改，依法查处，强 化管理，落实重污染天气 期间管控要求。	2020/3/22
SX-201918-218	2020-01-10	晋城市	泽州 县	巴公镇	山西泰森 荣祥工贸 有限公司	晋城市泽 州县南牛 线	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业煤炭粉碎工序正 在作业，未执行重污染天气应急预案 中的停产停运措施。	责令整改，依法查处，强 化管理，落实重污染天气 期间管控要求。	2020/3/22
SX-201918-219	2020-01-04	晋城市	泽州 县	北石店 镇	晋城市金 凤南工贸 有限公司	晋城市城 区 S227 道 路	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，未执 行重污染天气应急预案停产的规定。	责令整改，依法查处，强 化管理，落实重污染天气 期间管控要求。	2020/3/22