

附件

济南市高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201918-005	2020-01-12	济南市	高新技术产业开发区	/	山东鲁明新材料有限公司	济南市高新技术产业开发区机场路	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业未生产，提料搅拌工序末端以及上料口密闭不严，未做到粉尘应收尽收，车间积尘明显。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
SD-201918-006	2020-01-12	济南市	高新技术产业开发区	临港街道	济南大明方正实业有限公司	济南市高新技术产业开发区机场路7189	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业未生产，查看车辆出入记录发现车辆出入登记不规范，未能表明具体日期，有国四标准重型载货车辆(鲁 PJ3637)在重污染天气橙色预警期间出入厂区。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SD-201918-007	2020-01-06	济南市	高新技术产业开发区	临港街道	泉城阀门有限公司	济南市高新技术产业开发区临港北路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业未生产，出入车辆登记表显示重污染天气预警期间有国四标准重型载货车辆出入。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SD-201918-008	2020-01-06	济南市	高新技术产业开发区	临港街道	济南莱钢钢结构有限公司	济南市高新技术产业开发区机场路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业正在生产，门岗出入载货车记录中有国三及国四标准重型载货车辆出入。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22