

附件

济南市莱芜区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201918-027	2020-01-01	济南市	莱芜区	高庄街道	山东鲁中啤酒原料有限公司	济南市莱芜区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.煤气发生炉上料口无废气粉尘收集处理设施，现场有大量粉尘无组织排放；2.储煤棚未密闭，煤炭通过铲车、农用车运输到煤气发生炉上料口，未建设密闭煤炭传输通道。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22
SD-201918-028	2020-01-08	济南市	莱芜区	口镇	莱芜市金镶玉工贸有限公司	济南市莱芜区 S242	其他涉气环境问题	现场检查时，该公司未生产，环评报告书上主要设备为 1 台固化机，实际为 2 台固化机，批建不符。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22