

附件

德州市夏津县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201918-140	2020-01-05	德州市	夏津县	/	夏津县振华化学科技有限公司	德州市夏津县银城路	企业未按要求落实运输车辆管控措施	现场检查时，该企业正在生产，根据车辆进出记录，2020年1月2日使用国四标准重型载货车辆（鲁NB7353）进行运输，企业未按要求落实运输车辆管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SD-201918-141	2020-01-04	德州市	夏津县	宋楼镇	中国石化销售股份有限公司山东德州夏津第六加油站	德州市夏津县 S315	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在营业，有加油枪缺少油气回收罩。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2020/3/22