

附件

滨州市滨城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201918-205	2020-01-02	滨州市	滨城区	梁才街道	山东博泰建设集团 有限公司 原著壹品 施工工地	滨州市滨 城区黄河 十五路	建筑工 地 未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工，场 地内大面积裸土未苫盖，也未采取其他 抑尘措施。	进一步调查核实，依据 《中华人民共和国大气 污染防治法》第一百一十 五条处罚，严格落实“六 个百分百”要求，加强工 地扬尘控制。	2020/3/22