

附件

焦作市山阳区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-181	2020-01-02	焦作市	山阳区	文苑街道	丰收路跨李河桥梁工程一标段项目工地	焦作市山阳区人民路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题： 1. 一台挖机正在作业，近旁一台雾炮机未使用； 2. 现场主干道及部分临时道路未硬化未铺设钢板； 3. 场区内大面积裸土未苫盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/22