

附件

新乡辉县市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-138	2020-01-10	新乡市	辉县市	孟庄镇	辉县市豫辉塑业有限公司	新乡市辉县市	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：企业废气处理设施正在运行，光氧催化设备内共有 40 根灯管，有 12 根发生故障，故障率超过 30%，环保设施不能正常运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HN-201918-139	2020-01-10	新乡市	辉县市	孟庄镇	新乡市新瑞电池材料有限公司	新乡市辉县市	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：废气治理设施未开启，检查人员开启设备后发现 UV 光氧催化灯管损坏率为 87%。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22