

附件

新乡市牧野区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-140	2020-01-12	新乡市	牧野区	王村镇	新乡市鑫成石化机械有限公司	新乡市宏力大道(西)	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:现场运行的切割装置产生焊接切割烟气,配套的废气处理设施未运行。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HN-201918-141	2020-01-08	新乡市	牧野区	王村镇	新乡市佳明塑业制品有限公司	新乡市北环路辅路	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:生产车间内异味明显,有机废气收集装置有待改进,废气处理设施正在运行,光氧催化装置内 66 根灯管有 31 根灯管发生故障未工作。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HN-201918-142	2020-01-08	新乡市	牧野区	王村镇	新乡市东润塑料制品有限公司	新乡市 S229(西环路)	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:挤塑生产线正在运行,废气处理设施未运行。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HN-201918-143	2020-01-08	新乡市	牧野区	王村镇	新乡市登科塑业有限公司	新乡市牧野区登科路	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:UV 光氧催化灯管损坏率约为 40%,治污设施不能正常运行。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-144	2020-01-07	新乡市	牧野区	王村镇	河南省新盛建筑节能装饰有限公司	新乡市牧野区学校路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.企业现场未在密闭空间从事产生挥发性有机物的作业，烘房未开启废气处理设施；2.企业未能出示环保手续，应急预案等文件，未悬挂应急预案公示牌。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HN-201918-145	2020-01-04	新乡市	牧野区	王村镇	新乡市红城塑业有限公司	新乡市牧野区栗屯桥	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.企业配套的废气处理设施，光氧催化处理设备内共有 20 组灯管，其中 7 组已坏；2.企业未提供应急预案纸质件，未悬挂重污染天气应急响应措施公示牌。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HN-201918-146	2020-01-02	新乡市	牧野区	/	新乡市海宝塑料有限公司	新乡市牧野区 S101(新濮公路)	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.废气处理设施不正常运行，废气收集罩吸力不足，收集效果不佳；2.光氧催化设备灯管损坏率超 25%。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HN-201918-147	2020-01-02	新乡市	牧野区	和平路街道	新乡市四海缘养殖设备厂内新建企业	新乡市益鑫西路	未安装治污设施	现场检查时，发现在新乡市四海缘养殖设备厂内新建有一企业，用于生产塑料漏粪板、塑料加热垫等养殖设备，现场无相关负责人，未能提供相关手续，无治污设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-148	2020-01-04	新乡市	牧野区	王村镇	河南优立机车配件有限公司	新乡市牧野区栗屯桥	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：企业未提供应急预案纸质件，未制作公示牌。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
HN-201918-149	2020-01-02	新乡市	牧野区	/	新乡市成光实业有限公司	新乡市G107(京深线)	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题:1.工业企业用电系统显示该企业在重污染天气应急响应期间违规生产；2.新乡市生态环境局对重污染天气执行标准不统一，批准该公司新建混凝土生产线施工。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22