

附件

三门峡市卢氏县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-272	2020-01-03	三门峡市	卢氏县	官道口镇	三门峡市卢氏县丹盛中药材种植农民专业合作社	三门峡市官道口镇官道口街	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产,存在问题:生产过程中配套的除尘设备未开启。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HN-201918-273	2020-01-12	三门峡市	卢氏县	徐家湾乡	运输车(豫A7P36J)	三门峡市卢氏县丰太大桥	渣土车覆盖不完全	现场检查时,在徐家板桥至丰太大桥路段发现运输车(豫A7P36J)运送沙土,未覆盖。	依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-274	2020-01-14	三门峡市	卢氏县	文峪乡	洛河大桥南岸工地	三门峡市卢氏县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地未施工,存在问题:大面积裸露地面未覆盖、围挡未封闭、无公示牌,未落实建筑工地“六个百分百”要求。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/3/22
HN-201918-275	2020-01-14	三门峡市	卢氏县	东明镇	卢氏县东明镇泓业装饰材料门市部	三门峡市卢氏县张麻村	工业粉尘无组织排放	现场检查时,企业未生产,存在问题:1.企业从事家具生产,设有锯切机、电钻、封边机等设备,无废气收集治理设施;2.未出示环保手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/22
HN-201918-276	2020-01-04	三门峡市	卢氏县	杜关镇	杜关镇民湾村露天焚烧	三门峡市卢氏县杜关镇民湾村	秸秆焚烧	现场检查时,在杜关镇民湾村蔬菜基地东北方约 300 米处发现焚烧秸秆行为,产生大量浓烟。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-277	2020-01-09	三门峡市	卢氏县	沙河乡	林海兴华农业发展有限公司	三门峡市卢氏县张家村	经营性炉灶	现场检查时,企业正在生产,存在问题:企业大棚内有燃煤热风炉,属于经营性燃煤炉灶,无治理设施,产生的废气直排。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2020/3/22
HN-201918-278	2020-01-08	三门峡市	卢氏县	范里镇	卢氏县赵伟食用菌种植农民专业合作社	三门峡市卢氏县南苏村	经营性炉灶	现场检查时,企业正在生产,存在问题:企业从事木耳种植业,厂房及大棚均采用燃煤炉灶,无治理设施,废气直排。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2020/3/22
HN-201918-279	2020-01-13	三门峡市	卢氏县	文峪乡	卢氏县北方矿业有限公司(张村石料厂)	三门峡市卢氏县迎宾路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,企业正在生产,存在问题:企业未制定重污染天气应急预案,无公示牌。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HN-201918-280	2020-01-12	三门峡市	卢氏县	潘河乡	卢氏县北方矿业有限公司(清河村铜选厂)	三门峡市卢氏县清河村	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,企业正在生产,存在问题:企业应急方案中要求橙色预警期间企业采矿、破碎、萃取工序应停产,但企业萃取车间正在生产。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HN-201918-281	2020-01-11	三门峡市	卢氏县	/	洛河南岸工程(洛河迎宾大桥往西一公里)	三门峡市卢氏县洛河迎宾大桥往西1公里	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,工地正在施工。存在问题:在重污染天气橙色预警期间进行土石方作业。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-282	2020-01-10	三门峡市	卢氏县	/	东城壹号商住小区工地	三门峡市卢氏县东明路与靖化路交叉口	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，工地正在施工，存在问题：重污染天气橙色预警期间，进行露天瓷砖切割作业，未采取湿法作业，现场粉尘排放严重。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HN-201918-283	2020-01-01	三门峡市	卢氏县	五里川镇	卢氏县五里川矿业开发有限责任公司	三门峡市卢氏县五里川镇前村	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：未落实重污染天气期间停止土石方作业要求，无组织排放严重。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HN-201918-284	2020-01-08	三门峡市	卢氏县	东明镇	卢氏县东明镇基泰料石加工厂	三门峡市卢氏县祁寸湾村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1.现场大面积物料堆场未苫盖；2.未出示环保手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-285	2020-01-05	三门峡市	卢氏县	文峪乡	卢氏县文峪乡人社服务平台施工工地	三门峡市卢氏县文峪乡	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1.路面未硬化；2.无车轮清洗装置；3.现场堆放的物料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22