

附件

洛阳市涧西区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-220	2020-01-02	洛阳市	涧西区	/	洛阳众鑫 机械有限公司	洛阳市涧 西区三西 路	其他涉气环 境问题	现场检查时，该企业正在生产，焊接 工序配套的烟气收集设施未使用。	进一步调查核实，依法整 改。	2020/3/22