

附件

洛阳市伊滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-241	2020-01-12	洛阳市	伊滨区	诸葛镇	洛阳市热力有限公司新区 1# 热源厂	洛阳市伊滨区伊滨路	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，双碱脱硫工艺 1、2 号搅拌罐未封闭，存在废气无组织排放现象。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22