

附件

咸阳市礼泉县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-104	2020-01-13	咸阳市	礼泉县	药王洞街道	咸阳宏森包装材料有限公司	咸阳市礼泉县	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司印刷工序正在生产，配套的活性炭吸附装置未开启，设备电机无温度。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-105	2020-01-13	咸阳市	礼泉县	药王洞街道	陕西鑫灞新材料有限公司	咸阳市礼泉县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，焊接作业正在进行，配套的烟气吸收装置未使用。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
SAX-201918-106	2020-01-07	咸阳市	礼泉县	城关镇	礼泉兴旺制造有限责任公司	咸阳市礼泉县城关镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业熔铸工段、射型机工段正在生产，配套的治污设施未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-107	2020-01-05	咸阳市	礼泉县	西张堡镇	陕西汇森木业有限公司	咸阳市礼泉县西张堡镇	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业一台贴面机正在生产，配套的废气收集处理设施未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-108	2020-01-13	咸阳市	礼泉县	/	礼泉远大汽车维修服务有限公司	咸阳市礼泉县西兰路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该公司喷漆房正在运行，喷漆房内有一刚喷漆完的车辆，且配套的废气处理设施未开启，未落实重污染天气期间管控要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-109	2020-01-05	咸阳市	礼泉县	西张堡镇	陕西汇森木业有限公司	咸阳市礼泉县西张堡镇	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该公司贴面车间一台贴面机正在生产，未严格按照重污染天气红色预警一级管控要求落实停产措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22