

附件

咸阳市渭城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-120	2020-01-01	咸阳市	渭城区	文汇街道	陕西华星电子集团有限公司(压敏事业部)	咸阳市渭城区文汇东路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业压片与烧成隧道炉正在生产，存在问题:1.3条隧道炉处于生产状态，配套的废气处理设施未运行；2.隧道炉东侧清洗车间清洗废水未经处理直接通过地沟外排。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
SAX-201918-121	2020-01-09	咸阳市	渭城区	渭阳街道	咸阳粤海汽车维修有限公司	咸阳市渭城区文林路	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，喷漆房排气筒不足10米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2020/3/22
SAX-201918-122	2020-01-09	咸阳市	渭城区	渭阳街道	咸阳市渭城区华祥汽修厂	咸阳市渭城区文林路	其他涉气环境问题	现场检查时，该公司正在生产，喷漆房废气处理设施排气筒高度不足8米，与其建设项目环境影响登记表要求的排气筒高度13米不符。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22