

附件

咸阳市武功县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-124	2020-01-12	咸阳市	武功县	普集街道	武功县秦兴铸造厂	咸阳市武功县普集街道乡香尧村北街3号	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该公司电炉熔炼、抛丸工序未生产，浇铸和机加工工序正在生产，车间内部分铸件及冷水水池有明显热度，未落实重污染天气橙色预警响应措施实施停产。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-125	2020-01-04	咸阳市	武功县	普集街道	陕西鸿路天龙钢结构有限公司武功分公司	咸阳市武功县园区三路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，发现该企业在橙色预警响应管控期间存在喷漆情况，未落实重污染天气橙色预警响应措施实施停产。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22