

附件

咸阳高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-126	2020-01-06	咸阳市	咸阳高新区	秦都高新区	咸阳阳驰广告有限公司	咸阳市高新一路	其他涉气环境问题	现场检查时，该公司一台印刷机正在生产运行，配套的废气处理设施未运行。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
SAX-201918-127	2020-01-02	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	咸阳三精科技股份有限公司	咸阳市西华路3号	其他涉气环境问题	现场检查时，该公司橡胶制品部分生产，橡胶助剂处于生产状态，喷淋塔喷淋液现场测试 pH 值与要求不符(现场测试 pH 值约为 7，企业现场工艺指示牌要求 10-12)。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
SAX-201918-128	2020-01-13	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	陕西匠鑫源家具有限公司	咸阳市留渭路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，未落实重污染天气期间停产要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
SAX-201918-129	2020-01-13	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	陕西海澳特环保科技有限公司	咸阳市 S104 辅路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业正在生产，未落实重污染天气期间 2 台机械停产的要求。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-130	2020-01-05	咸阳市	咸阳 高新区	马泉街 街道	咸阳宝莱 物资有限 公司	咸阳市留 渭路	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题:1.公示牌应急响应时间未调整；2 未列入管控清单；3.未按照“一厂一策”公示牌要求对火焰切割机和激光切割机进行停产。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22