

附件

咸阳市长武县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201918-144	2020-01-06	咸阳市	长武县	昭仁街道	陕西惠丰制药有限公司长武分公司	咸阳市长武县惠丰路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业地奥思明生产线正在进行盐酸酸化、沉淀离心作业，现场无组织排放含酸蒸汽未有效收集处理，UV光氧废气催化净化设备未使用，未落实重污染天气期间管控要求。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22